

ЛИСТ	Количество	Описание
430 1.2*1.25*2.5 2В	2	Ржавчина по краям, разводы, гнут.
304 0.4*1.25*2.5 2В	2	Гармошка, разводы, царапины.
321 1.35*1.25*2.5 2В	1	Вырез 25мм*55мм, царапан, гнут край.
201 1.5*1.25*2.5 2В	1	Царапины.
430 0.8*1.25*2.5 2В	1	Разводы, царапины.
304 1.0*1.25*2.5 4N\PE	1	Царапины.
430 0.8*1.25*2.5 4N\PE	1	Царапины, мятый край.
430 0.8*1.25*2.5 ВА	6	Вырез 50мм*50мм, гнут край, царапины.
430 0.8*1.25*1.8 ВА	1	Гнут сильно
430 0.6*1.25*2.5 ВА/2В	6	Гармошка, гнут край, царапины.
430 0.8*1.25*2.5 2В	1	Гнут край, царапины.
304 0.8*1.25*2.5 ВА	5	Разводы, царапины, гнут край.
304 0.8*1.25*2.5 ВА\PE	1	Глубокие царапины.
430 0.8*1.25*2.45 4N\PE	1	Царапины.
201 1.0*1.25*2.5 2В	1	Царапины.
430 0.8*1.5*3.0 4N\PE	6	Мята середина, царапины.
304 0.8*1.5*3.0 4N\PE	1	Сильно мят.
201 2*1.5*3.0 2В	6	Ржавый полностью
430 0.7*1.25*2.5 ВА	2	Гнут край, мелкие царапины.
430 0.8*1.25*2.5 ВА	2	Гнут край, царапины.
304 0.8*1.25*2.5 2В	1	Гнут край, царапины.
304 0.8*1.25*2.5 2В	1	Гнут край, царапины.
430 0.8*1.25*2.5 2В	1	Сильно гнута середина, царапины.
304 1.0*1.25*2.5 2В	1	Разводы, Гнут край, царапины.
430 0.8*1*2 2В	1	царапины.
304 1.5*1*1.93 2В	1	царапины.
430 0.5*1*2 2В	1	Гнут край, царапины.
321 1.0*1*2 2В	1	Гнут край, царапины.
430 0.5*1*2 2В	2	Разводы, Гнут край, царапины.
430 0.5*1*2 2В	1	Гнута середина, царапины.
304 0.8*1*2 2В	1	Сильно мят весь.
304 0.8*1*2 2В	1	Гнут край, царапины.

304 0.8*1*2 BA	1	Разводы, глубокие царапины.
304 0.5*1*2 2B	4	царапины.
321 0.8*1*2 BA	1	Гнут край, царапины.
304 0.6*1*2 2B	1	царапины.
304 0.6*1*2 2B\PE	1	Гнут край, царапины.
430 0.8*1*2 BA	1	Гнут край,
430 2.0*1*2 2B	5	Ржавый не сильно, царапины.
430 0.7*1*2 BA\PE	12	Одно сторона ржавая, царапины.
304 0.6*1*2 BA\PE	1	Гнут край, царапины.